

# 亳州市住房和城乡建设局

---

## 亳州市 2023 年度全市 建设工程质量检测机构专项检查 工作开展情况的通报

各县（区）住建局，亳州高新区项目建设局、亳芜园区规划建设局，各相关检测单位：

为贯彻落实省住建厅《关于开展 2023 年度全省建设工程质量检测机构“双随机、一公开”监督抽查的通知》（建质函〔2023〕468 号）文件精神，市住建局于 8 月 28—8 月 30 日，分 2 个检查组，对在我市开展检测业务的 23 家检测机构，进行了监督检查。现将检查通报如下：

### 一、基本情况

目前在我市开展检测业务的检测机构共 23 家，其中市内 5 家，市外 18 家。从检查情况看，大部分检测机构能在技术能力和资质规定范围内，按照相关法律法规和检测技术规范从事检测活动。检查组通过查阅检测机构资质情况、人员专业能力、检测合同签订、仪器设备及设施、检测试样的符合性、信息化管理、不合格报告的建立及上报和其他涉嫌违规行为等，对存在问题的检

测机构下发问题通知单 23 份。

## 二、存在问题

本次检查共发现存在各类问题共 79 项,归纳为以下 5 个方面。

（一）合同管理不规范。部分检测机构与施工、建设单位签订三方合同，甚至有检测机构与施工单位签订合同，或与合同签订时间滞后。如：安徽瑞鑫检测技术有限公司检测的恒大时代御景项目，检测合同中为施工单位，非建设单位委托。蒙城县漆园检测有限公司检测的城投逍遥里项目，检测合同签订不规范，与施工单位签订合同。

（二）仪器设备使用记录不规范。个别检测机构仪器设备无期间溯源计划，使用记录与原始记录无法溯源。如：阜阳市建苑工程质量检测有限公司钢筋保护层，原始记录存在涂改，检测位置无法溯源。

（三）检测报告与原始记录不规范。主要体现在原始记录的更改不规范，设备信息不完整、签名不规范等方面。如：河南硕达综合检测有限公司检测《亳州市大发酒业成品库三》项目，钢结构防腐涂层厚度检测数据涉嫌伪造。

（四）人员专业能力不满足要求。部分检测机构对内部质量手册、程序文件宣贯不到位，未对相关业务知识进行培训，个别试验人员暂未签订劳动合同，且个别试验人员不在岗。如：安徽金源工程检测有限公司未提供检测人刘俊峰，审核人孙方勇，报

告批准人王慧东的劳动合同级社保证明。

（五）信息化管理不规范。个别检测机构未按要求安装视频监控，见证收样与建设单位或监理单位实施见证无法溯源。

### 三、处理意见

（一）对 23 家检测机构检查出的问题，责令限期整改，并给予全市通报。对存在问题的检测报告溯源到的项目，各县、区主管部门认真排查监督整改。

（二）对合肥工大工程试验检测有限责任公司存在原始数据记录不规范及结构鉴定报告不规范、安徽金源工程检测有限公司存在未按规定要求收样问题，给予以上 2 家检测机构不良信用信息记录。

（三）安徽瑞鑫检测技术有限公司存在未取得相应资质、或超出资质许可范围从事建设工程质量检测活动，涉嫌违反住建部《建设工程质量检测管理办法》第三十九条之规定；河南硕达综合检测有限公司存在出具虚假的检测数据或者检测报告，涉嫌违反住建部《建设工程质量检测管理办法》第三十条第六款之规定；合肥工大共达工程检测试验有限公司存在拒绝监督检查，涉嫌违反住建部《建设工程质量检测管理办法》第四十五条第九款之规定，对以上 3 家检测机构，依法依规进行调查处理。

### 四、下步工作要求

（一）针对此次检查中发现的问题，各工程质量检测机构要逐

项落实整改，同时要举一反三、查漏补缺。各县、区住建局要加强监管，同时对存在问题较多的高新区规划建设局、蒙城县住建局、谯城区住建局提出批评。

（二）各工程质量检测机构要进一步加强法律法规、标准规范和检验检测方法的培训学习，认真贯彻落实《建设工程质量检测管理办法》建设部令第 57 号、省厅《建设工程质量检测技术管理规程》等相关文件要求，依法与建设单位签订书面合同，规范检验检测行为，提升人员素质和检测水平，确保检测报告、检测数据真实有效。各县、区住建局要严格把关竣工验收资料，对不合格原材料检测报告坚决不能作为竣工验收的合格材料。

（三）进一步加大执法力度，加快完善并应用建设工程质量检测监督信息化远程管理系统，不断提高质量检测工作管理水平，严格落实报告实施上传制度，利用信息化功能提高监管效能，坚决查处弄虚作假，转包、违法分包、超资质承揽检测业务等违法违规行爲，进一步净化检测市场。

（四）进一步提高检测监管信息化水平，落实《建设工程质量检测管理办法》建设部令第 57 号文件精神，自 2023 年 10 月 20 日起，全市在建项目建设、施工、监理单位应及时在亳州市建设工程质量检测监管平台上完成企业注册及取样人员、见证人员注册，取样员必须按照规范要求进彳取样、封样及放置清晰的、不易脱落的唯一性标识、封志。见证员必须现场见证。取样、见

证人员应实时上传样品信息、样品位置信息、样品照片、人员照片等信息。检测机构应具有样品扫描设备,对送检样品检查接收。

(五)各级建设工程质量监督机构要加强对辖区内工程质量检测活动的监管,核查在建项目、检测机构建立工程质量检测信息化管理系统及与亳州市建设工程质量检测监管平台接入情况,加大对工程检测相关活动的监督检查力度,抽查检测方案制定、检测信息实时上传等情况,严厉查处超资质检测、上传虚假数据等违法违规行为。

附件:检测机构检查情况汇总表



附件 1

检测机构检查情况汇总表

序号	检测机构名称	机构性质	检查情况		备注
			存在问题	整改及处理情况	
1	合肥工大工程试验检测有限责任公司	国有企业	1、报告编号：P20220230076 报告共 30 个构件混凝土回弹强度，原始记录率定只有 1 次，缺少率定记录。 2、碳化原始记录信息不全，更新原始记录。 3、报告编号：P22020230075 鉴定报告检查项目名称错误。 4、报告编号：P22020230076 委托单位亳州市谯城区住房和城乡建设局，合同服务时间 2021.10~2022.02，报告时间为 2023.1.8，超过合同服务有效期。	责令限期整改，记录不良信用信息，并进行约谈。	
2	涡阳县瑞丰建筑建材检测有限公司	国有企业	1、报告编号：20230304-077 未提供完整的检测方案。 2、报告编号：20230304-191 未提供该份报告建设单位签订的相应检测合同。	责令限期整改，给予全市通报。	

3	安徽金源工程检测有限公司	民营企业	<p>1、委托编号：WTSD201692306552/454/455 等委托单无收样人签字，表格信息多处空白无信息，无样品数量。</p> <p>2、所提供原始记录检测人员，复合人员签名为电子签。</p> <p>3、委托编号：原始记录无收样日期，无检测日期。</p> <p>4、报告编号：BYSD201692307029/BHJL201692304145 未提供检测人刘俊峰，审核人孙方勇，报告批准人王慧东的劳动合同级社保证明。</p> <p>5、记录编号 SHJL201692304145690 灰土结合料剂量检测项目原始记录无计算公式，计算过程信息. EDTA 标准溶液无有效期标识信息。</p> <p>6、委托编号 BYSD201692307029 压实度项目检测原始记录无压实度计算公式及计算过程信息。</p>	责令限期整改，记录不良信用信息，并进行约谈。	
4	利辛县正信建筑建材检测有限公司	国有企业	<p>1、报告编号：JGJC2023-284 原始记录缺少混凝土强度龄期，且未提供检测方案。</p> <p>2、样品编号：H2023-06959/06357/06358/06958 混凝土试块抗压强度原始记录缺少修正系数。</p> <p>3、委托编号：Z2023-00216/Z2023-00229 烧结砖原始记录石灰爆裂检测项目中缺少强度损失检测。</p> <p>4、委托编号：E2023-01193/01195 钢筋检测反向弯曲试验原始记录及报告缺少人工时效内容。</p>	责令限期整改，给予全市通报，并进行约谈。	

5	安徽省岩科工程检测研究院有限责任公司	民营企业	<p>1、报告编号：GLJ2300007 原始记录缺少检测设备，未填写环境温度，试验人员签名为电子签名，且未提供人工时效记录，重量偏差、最大力总延伸率计算公式信息。</p> <p>2、个别钢筋报告未提供反向弯曲试验人工时效信息。</p> <p>3、个别水泥试验未提供胶砂流动度试验记录信息，成型时间信息，破型时间信息。</p>	责令限期整改，给予全市通报，并进行约谈。	
6	安徽省建筑工程质量监督检测站有限公司	国有企业	<p>1、报告编号：23120103 合同签订为施工单位中建安装集团有限公司，未提供和建设单位亳州市城市管理局签订。</p> <p>2、未提供罗居刚，孙飞龙，陈勇检测人员的社保证明材料。</p>	责令限期整改，给予全市通报。	
7	河南泰磊工程检测咨询有限公司	民营企业	<p>1、委托协议(编号：TL20230715/TL20221012/TL20221222)缺少见证人员签字。</p> <p>2、原始记录签名为图片打印，非检测人员的手写签名。</p> <p>3、《文件管理程序》/《检测报告管理程序》均未规定报告编号的编码，检测合同，委托单，原始记录，检测报告等编号未统一一致，编号也未连续。</p>	责令限期整改，给予全市通报。	

8	安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）	事业单位	1、检测人员业务知识培训资料不全。 2、《桩基检测委托单》缺少见证人员签字。 3、原始记录缺少页码，缺文件受控标识。 4、检测合同，委托单，原始记录，检测报告编号不一致，无相关程序文件规定。	责令限期整改，给予全市通报。	
9	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	国有企业	1、体系文件宣贯培训不到位。 2、CSE222230082 委托合同中委托单位和报告中委托单位不一致。 3、仪器出入库记录和试验记录日期矛盾，领用人员矛盾。 4、CSE222230082 检测报告中原始记录信息不齐全，无法溯源。	责令限期整改，给予全市通报。	
10	安徽瑞鑫检测技术有限公司	民营企业	1、检测合同中为施工单位，非建设单位。合同服务内容与资质证书授权检测范围不符，部分项目（亳州滨江新城，亳州恒大时代御景项目等）存在分包转包现象。 2、报告编号：BGYTQ2300733 检测日期 2023.8.7，设备 YES-200 型试验机的使用记录台账无对应的记录，砼渗透仪 AHRXSB103.104 检测时正在试验，设备使用台账无对应的记录。 3、力学试验中两组样品无标识，前台收样不规范，标识不清。留样室中无样品留样。 4、合同编号混乱或无编号。 5、未按要求把检测数据上传到检测监管系统平台。	责令限期整改；涉嫌违反《建设工程质量检测管理办法》建设部令第 57 号规定，由市住建局依法依规调查处理。（且对涉嫌违法的建设单位、施工单位、监理单位依法依规进行调查处理。）	

11	安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司	国有企业	1、《程序文件》《体系文件》宣贯不到位。 2、档案室档案管理不规范，存在管理记录和技术记录混放现象。 3、部分原始记录用铅笔记录，不规范，原始记录信息不全（缺设备编号，检测日期等信息），数据涂改不规范。	责令限期整改，给予全市通报。	
12	安徽核工业勘测设计有限公司	国有企业	1、缺少检测委托单，缺送样人员，见证人员签字。 2、缺少试验设备领用记录，使用记录不规范。 3、原始记录信息不全，报告编号：2023-05-J064检测设备与对应的原始记录测试仪器编号不一致。 4、检测报告信息不全，缺少见证人员单位及姓名等相关信息。	责令限期整改，给予全市通报。	
13	浙江中岩工程技术研究有限公司	民营企业	1、部分仪器设备使用记录信息不全，缺少仪器设备出入库记录。 2、部分样品编号流转记录编号与程序文件不一致。 3、质量手册，程序文件缺少受控章，无审核，批准人签字。质量手册培训宣贯不到位。	责令限期整改，给予全市通报。	

14	阜阳市建苑工程质量检测有限公司亳州分公司	民营企业	<p>1、无样品库。留样室中只有水泥留样，无其他样品留样，样品流转标识记录不规范。样品编号，流转记录，报告编号程序文件未规定。</p> <p>2、《档案管理程序》缺档案保有期限规定。</p> <p>3、实验室砼渗透仪只有 2 台，而养护室超养护龄期样品有 33 组，设备数量与渗透检测业务能力不匹配。</p> <p>4、检查现场，JYBE-14 砼渗透仪正在检测 HWT2308022 样品，样品龄期 2023.8.7，渗透仪使用记录中未记录，不符合 GB/T50082-2009 检测相关要求。</p> <p>5、天平仪器使用记录对检测项目无法溯源。</p> <p>6、钢筋保护层，原始记录存在涂改，检测位置无法溯源。</p>	责令限期整改，给予全市通报，并进行约谈。	
15	河南硕达综合检测有限公司	民营企业	<p>1、公司现场缺检测作业指导书，检测标准等受控文件。</p> <p>2、原始记录信息不全，数据存在涂改现象。</p> <p>3、程序文件缺样品，原始记录，报告等编号规定。</p> <p>4、《亳州市大发酒业成品库三》HNSD-JDBG-2023-039 钢结构防腐涂层厚度检测数据涉嫌伪造。《亳州市谯郡楼餐饮有限公司安全鉴定报告》HNSD-JDBG-2023-027 回弹数据涉嫌伪造，计算采用规程错误。《涡阳县公安局原西关派出所安全鉴定报告》HNSD-JDBG-2023-032 回弹法和贯入法检测数据涉嫌伪造。</p>	责令限期整改；涉嫌违反《建设工程质量检测管理办法》建设部令第 57 号规定，由市住建局依法依规调查处理。	

16	安徽建工检测科技集团有限公司	国有企业	1、未针对亳州区域备案的仪器设备进行统一管理，个别仪器绿色合格标识已到期，未及时更换。 2、经查看电子版合同“亳州市谯城区 2022 年度城市更新项目一期工程（片区改造薛阁社区等 15 个片区）”，签订三方协议不符合建设部第 57 号令建设工程质量检测管理办法要求。 3、亳州区域部分检测资料未及时归档。	责令限期整改，给予全市通报。	
17	安徽科力建设工程质量检测有限公司	民营企业	1、机构场所与开展的相关检测工作不满足要求。 2、检测办公场所无专用档案室，资料管理不满足相关要求。	责令限期整改，给予全市通报。	
18	安徽省建院工程质量检测有限公司	国有企业	1、检测合同部分与施工单位直接签订，部分检测项目已开展，检测合同还未签订。 2、个别检测试验人员未到岗，未履行请假手续。 3、部分委托单缺少见证人签字。	责令限期整改，给予全市通报。	
19	合肥市建设工程监测中心	国有企业	1、部分检测项目无合同。 2、仪器检定（校准）无确认记录。 3、试验室要求有环境条件要求，发现没有温度控制设备。 4、签订的合同编号不连续。 5、档案室不符合管理使用要求。	责令限期整改，给予全市通报。并进行约谈。	
20	亳州市建设工程质量检测有限公司	国有企业	1、部分仪器设备缺少使用记录、保养记录。 2、部分委托单缺少见证人签字。	责令限期整改，给予全市通报。	

21	蒙城县漆园检测有限公司	国有企业	1、检测合同签订不规范，部分检测项目检测合同签订滞后，或与施工单位签订合同；2、个别检测报告未按要求在报告上注明见证人姓名。	责令限期整改，给予全市通报。	
22	合肥工大共达工程检测试验有限公司	国有企业	8月28日下午通知该公司亳州负责人：张晓梅（18655169937），我局开展2023年度全市建设工程质量检测机构“双随机、一公开”监督检查，请迎检，其负责人回复：“暂时在毫无检测业务，无人员”。该公司未迎检。	涉嫌违反《建设工程质量检测管理办法》建设部令第57号规定，由市住建局依法依规调查处理。	
23	安徽城建检测科技有限公司	民营企业	1、个别检测报告未按要求在报告上注明见证人姓名。2、档案室不符合管理使用要求，部分检测资料未及时归档。3、未提供检测合同。	责令限期整改，给予全市通报。	

注：机构性质包括事业单位、国有企业、民营企业、其他。